

案例 5 B2 轰炸机坠毁事件湿度传感器因素

2008 年 2 月 23 日，一架编号 89-0127（堪萨斯幽灵号）的 B2 轰炸机在起飞时坠毁！随后关岛当地居民发疯似的第一时间冲向飞机失事现场，不过，他们跑过去可不是“救人”，而是发现了一次千载难逢的“发财机会”。



居民们都发疯似地冲到坠机现场，尽可能地捡走 B2 轰炸机坠毁时散落的残骸碎片。这次坠机现场可以说是一片狼藉，方圆 17 公里都有 B2 轰炸机散落的蓝灰色隐身涂料碎片。



虽然国民警卫队随后迅速封锁了坠机现场，但是由于残骸散落的面积过大，国民

警卫队也是无能为力。随后美国军方紧急发声：坠机现场的碎片都含有氯化基硫酸，是有毒的。不管此话是真是假，美军当然希望就此能阻止居民们把碎片捡回家。

可是，和“发财”相比，军方的声音显得那么虚弱。不久后，就有人发现：在拍卖网站上，有人拍卖 B2 轰炸机的零件，从雷达到电子设备，还有隐身涂料碎片应有尽有，甚至还出现一台通用公司的 f118-ge-100 发动机也挂在网上拍卖。



虽然机上的两名飞行员获救，但要知道每架 B2 轰炸机的造价是 24 亿美元，美军一共才生产 21 架。此次 B2 轰炸机坠毁事件中，无论是颜面，还是财产方面，美军可谓是损失惨重

<https://haokan.baidu.com/v?vid=17532888031967417399&pd=bjh&fr=bjhauthor&type=video>